

SoluTECH BWT France 103 rue Charles Michels 93206 Saint Denis Cedex - FRANCE T +33 1 49 22 45 00 - F +33 1 49 22 46 05 msds@bwt.fr		NOTICE D'INFORMATION DU RISQUE CHIMIQUE SOLUTECH LESSIVAGE ET DESEMBOUAGE			
Date de la FDS correspondante : 23/10/2015		Additifs pour traitement d'eau et autres procédés			
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES		APPLICATIONS			
État physique : Liquide Odeur : caractéristique. Couleur : Bleu(e).		pH : 3,6 (+/- 0,5) (20°C) Densité : 1,12 (+/- 0,5) (20°C) Point éclair : Non applicable			
DANGERS DU PRODUIT  GHS07		Attention Usage (s) : Traitement des circuits fermés de chauffage Autres informations :			
PROTECTIONS COLLECTIVES Non requis.		PROTECTIONS INDIVIDUELLES Porter des gants de protection (Nitrile/latex). Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. Porter un vêtement de protection approprié. Protection des voies respiratoires : Non requis.			
STOCKAGE Matières incompatibles Bases fortes. Oxydants forts. 		MESURES D'HYGIÈNE Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Ne pas porter des vêtements et des protections individuelles souillés en dehors des zones de travail.			
DEVERSEMENT ACCIDENTEL Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats. Diluer les résidus et rincer. Récupérer les eaux de lavage pour une élimination ultérieure. Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur		TRAITEMENT DES DÉCHETS Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Éviter le rejet dans l'environnement			
PREMIERS SECOURS					
Premiers soins Yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent  N° d'urgence national : +33 1 45 42 59 59 N° d'urgence du site :					
Peau : Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Du savon peut être utilisé. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation					
AGENTS D'EXTINCTION					
Moyens d'extinction appropriés Agents d'extinction non appropriés		Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable. Ne pas utiliser un fort courant d'eau.  N° d'urgence du site :			